


POS.	Q.TY	DESCRIPTION	CODE
39	1	CONNECTOR DMT04-2P	90751
38	1	CONNECTOR DT04-6P	90734
37	1	CONNECTOR SB/MPC 175-3 GREY	90757
36	1	OR 2275	91567
35	1	SEALING	90123
34	1	BRAKE ϕ 125 IP65	11192
33	1	BASE	34347
32	9	SCREW TCEI M6x140 ISO4762	93685
31	1	SPEED SENSOR	70022
30	1	FLANGE	34836
29	1	BEARING 6204 2RS C3	91107
28	1	STATOR FIELD	31060T
27	1	FLANGE	33596
26	1	FLANGE	33595
25	1	BEARING 6205 2RSC3GJN	91125
24	1	FONIC WHEEL	13348
23	1	ROTOR	313161
22	1	COMPENSATION RING	92702
21	1	OR 3975	91565
20	1	WHEEL ϕ 412x156	132200
19	1	BANJO BOLT	94505
18	1	RUBBER HOSE	94504
17	2	SEALING WASHER	94506
16	1	DRUM BRAKE ϕ 180x32	11194
15	9	SCREW TCEI M8x50 ISO4762 ϕ 10	93690
14	1	WHEEL RIM	132197
13	1	BRAKE HOLDER FLANGE	13744
12	1	OR 4450	91533
11	1	CLAMP	33746
10	1	GASKET	13922
9	1	COVER	14108
8	1	GASKET	13921
7	2	BEARING 6206 2Z	91133
6	1	OR 3775	91536
5	1	SEALING	14310
4	2	BEARING 16024	91111
3	1	SEALING RING	13806
2	1	SEALING RING	90111
1	1	IRON CASTING	13078

B	GEARS	129111
A	GEARS	12988

B	GEARS	129101
A	GEARS	12988

ONLY ONE TAB



DIS. 10723-E	REV	05	DISEGNATO	AN2 Studio	VISTO		APPROVAZIONE	U.T.E.	
	DATA	03/06/2020	SCALA	1:6	AGGIORNAMENTO STRUTTURA		Via Danimarca, 14/14 20093 Cologno Monzese - Milano - ITALY		
MODIFICHE							SPAREPARTS L2C R.1:52.41 MOTOR CODE 30879T		
0	EMISSIONE						22.06.21	AN2	36 Vdc / 2500 W WHEEL ϕ 412x156 NO MARKING RUBBER TRACED GREY 70±72SH
1	AGGIORNATO MOTORE Cod.30879T (USCITE, CONNETTORI E RUOTATO FRENO)						13.12.21	AN2	
2	AGGIUNTO OR 3975 SU MOZZO MODIFICATO						31.01.22	AN2	
3	MODIFICATO TENUTA MOTORE, MATERIALE SLC E MOZZO RUOTA						27.04.22	AN2	
4	AGGIUNTO LMKAS Cod.92702 LATO PIGNONE						21.12.22	AN2	
5	CRS 2202056-AGGIUNTO N.1 LINGUETTA Cod.90819 E SOSTITUITO PIGNONCINO Cod.13616 (Era Cod.13602) E MODIFICATO RICAMBIO "B" Cod.129111 (Era Cod.129101)						10.02.23	AN2	
Project Nr.							1900031/100		

S:\Archivio\Nuove\Meccanica\Scavatori\DISIGN\3D\01_ASSEMBL\04_MTRIE_GHSA\10_L2C

Formato: A2 Disegno eseguito con SW non sono ammesse variazioni o modifiche manuali

CODICE 10723-E